


Nytt vegselskap i Sogn og Fjordane

Eigarsamansetjing i Midtvegen 615 AS



615 er raskaste, men smalaste vegen mellom Nordfjord og Sunnfjord



Vi vil takke for allereie utført rassikring



Raskast; men 615 er den verste og mest UTRYGGE

Skulebuss utfor vegen i Gloppen

Ingen av elevane blei skadde då skulebussen mellom Solheim og Hyen i Gloppen køyrde av vegen i dag tidleg.

Terje Ulvedal
Publisert: 18 feb. 2005 11:10 Oppdatert: 18 feb. 2005 11:10

Kring 20 skuleungar var i bussen då han køyrde i grøfta.

- Bussen stoppa på vegskuldra, og stod og vippte, opplyser styrar Bjørn Kalsnes ved Firda Billag sin avdeling på Sandane.

Utlukka skjedde ved Hope, like ved Hyen, då bussen møtte ein lastebil.

- Det var svært dårleg føre. Bussen har truleg komme for langt ut på vegkanten då han møtte lastebilen, seier Kalsnes.

Der bussen køyrde ut går det ein bratt skråning nedover, og det var like før skulebussen rasa nedover skrenten.



BILDER



I GRØFTA: Kring 20 skuleungar var i bussen då han køyrde i grøfta.
FOTO: MAGNAR HEIMSET



Noko vi fryktar for kvar einaste dag

Kvar dag sender vi borna våre til skulen på denne vegen.

Kvar dag håpar vi det går bra – at det ikkje kjem steinar, møter store bilar, er glatt ...




MIDTVEGEN615
| BIND SOGN OG FJORDANE SAMAN

Årsrapport for året 2011	Vegetasjon m. stender	Stender størrelse (m²)	Totalt Stender (stender)	Komm. m. stender vegetasjon	Assessing Tunings (m²)
km	meter	meter	meter	veggrunde	veggrunde (m²)
2.0m			4.00	veggrunde	4.00
3.0m	4.40	2 x 0.25	3.70	veggrunde	3.70
4.0m	3.20	2 x 0.25	6.50	veggrunde	6.50
5.0m	6.00	2 x 0.25	4.80	veggrunde	4.80
6.0m	4.10	2 x 0.25	6.80	veggrunde	6.80
7.0m	3.80	2 x 0.25	3.30	veggrunde	3.30
8.0m	4.60	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
9.0m	4.00	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
10.0m	4.00	2 x 0.25	5.35	veggrunde	5.35
11.0m	4.85	2 x 0.25	4.25	veggrunde	4.25
12.0m	3.75	2 x 0.25	4.80	veggrunde	4.80
13.0m	4.40	2 x 0.25	3.40	veggrunde	3.40
14.0m	4.80	2 x 0.25	4.40	veggrunde	4.40
15.0m	3.90	2 x 0.25	4.80	veggrunde	4.80
16.0m	4.10	2 x 0.25	3.80	veggrunde	3.80
17.0m	3.45	2 x 0.25	3.80	veggrunde	3.80
18.0m	3.40	2 x 0.25	4.00	veggrunde	4.00
19.0m	3.40	2 x 0.25	3.80	veggrunde	3.80
20.0m	3.80	2 x 0.25	3.80	veggrunde	3.80
21.0m	3.80	2 x 0.25	4.40	veggrunde	4.40
22.0m	4.10	2 x 0.25	4.80	veggrunde	4.80
23.0m	5.80	2 x 0.25	3.30	veggrunde	3.30
24.0m	4.00	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
25.0m	3.80	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
26.0m	3.70	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
27.0m	3.80	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
28.0m	3.80	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
29.0m	4.20	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
30.0m	3.80	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
31.0m	4.40	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
32.0m	3.80	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
33.0m	3.80	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
34.0m	4.70	2 x 0.25	4.30	veggrunde	4.30
35.0m	4.40	2 x 0.25		veggrunde	
36.0m				veggrunde	


Eldste del av vegen
frå 1912



Tryggleiken kjem først! men vegen skapar også moglegheiter



Bind regionane tettare saman der mangfaldet kan skape ny vekst



Men i dag er 615 eit hinder for utvikling i regionen



Verdsleiande teknologibedrift

Brødrene Aa



- Nye ordrar for 400 til 500 mill. fram til midten av 2015
- I gang med utvidingar og bygging av ny produksjonshall
- I dag 110 tilsette – treng raskt 20 til 30 nye medarbeidarar
- Ein dårleg 615 avgrensar sterkt bu- og arbeidsområdet
- Grunna 615 er det i dag Sunnfjordingar som vekependlar

Prioritet 1 - Hopsstranda



Prioritet 1 – Gangveg

Sandane - Bukta

